

龙岩市自然资源局文件

龙自然资发〔2021〕124号

龙岩市自然资源局关于 2021 年度 测绘单位双随机联合抽查情况的通报

各县（市、区）自然资源局，各测绘资质单位，各涉密测绘成果领用单位：

根据《龙岩市自然资源局关于开展 2021 年测绘单位双随机联合抽查工作的通知》（龙自然资发〔2021〕91 号）的有关规定，市局在全市范围内开展 2021 年测绘成果质量监督抽查、测绘资质巡查、测绘成果保密检查等双随机检查工作，现将 2021 年度测绘抽查情况通报如下：

一、总体情况

（一）测绘成果质量监督检查总体情况

本次质量监督检查工作由市局组织开展，抽调专业技术人员负责承担具体的测绘成果质量监督检查。通过摇号随机抽取我市测绘单位 20%作为受检对象，包含省自然资源厅抽查数与我局抽查 8 家丙丁级测绘单位（含 1 家复查单位）。市局质量监督检查小组对 8 家受检单位完成的测绘项目成果进行了质量监督检查。监督检查结果为 4 家单位测绘成果质量“合格”，1 家单位测绘成果质量“不合格”，3 家单位监督检查期间已注销测绘资质，不予判定。责令质量监督检查被评为“不合格”的单位进行限期整改，下一年度将组织质量监督检查小组进行复查。

（二）测绘资质巡查总体情况

本次资质巡查小组成员由市局与被巡查测绘单位所在地的测绘行政管理人员组成。通过摇号随机抽取 12 家丙丁级测绘单位，占我市丙丁级测绘单位总数的 20%。其中，9 家测绘单位的法人资格、办公场所、专业技术人员、仪器设备和各项管理制度等基本条件符合测绘资质标准要求。3 家测绘单位检查期间已注销测绘资质，不予判定。

（三）测绘成果保密检查总体情况

本次保密检查工作由市局组织开展，共抽取 6 家测绘单位和领用涉密测绘成果单位开展测绘成果保密检查，其中测绘单位 4 家，非测绘单位 2 家。测绘成果保密管理情况落实“较好”1 家，“一般”5 家。

二、存在的主要问题

（一）技术力量方面。部分测绘单位测绘技术力量不足，技术人员偏少。多数测绘单位技术人员身兼数职，同时负责档案管理和质量检查任务，造成履职不到位，导致抽查过程中所提交的资料不完整，影响项目质量检查及检查工作进度。

（二）仪器设备方面。存在仪器设备送检不及时情况，部分测绘单位仪器设备年度检定日期衔接不够到位，造成仪器检定证书未涵盖项目作业时间。部分测绘单位仪器设备的检定证书为外省机构出证，真实性存疑。

（三）成果质量方面。少数测绘单位未根据省厅要求结合单位实际情况制定完善质量管理制度，存在直接套用其他单位制度，内容与本单位真实运营情况不相符合。未严格执行单位的质量管理制度。重结果轻过程，未对过程把关，存在缺少两级检查报告或检查记录不完整、设计和总结与质检报告上的精度要求不一致等现象。部分测绘单位在作业过程中未严格执行新的国家标准、作业规范，造成地形图图廓整饰不规范。

（四）成果档案方面。不少测绘单位未按照档案管理制度进行归档，造成成果资料建档不完全。不少测绘单位的技术文档资料未按要求编制或流于形式，存在质检报告未附上精度检测表的情况。少数测绘单位存在档案室铁窗未配备，测绘成果档案与公司其它办公材料、测绘设备共用一室的情况。

（五）成果保密方面。部分测绘单位未严格落实新的《测绘资质管理办法》，保密电脑未配备、未签订保密责任书、未落

实单位法人作为保密第一责任人。部分涉密测绘成果领用单位登记台账、使用台账登记不完善，日常使用管理不严格。

三、结果处理

本次抽查结果将录入测绘地理信息质量信息系统和全国企业信用信息公示系统，并报福建省自然资源厅备案。

对“不合格”的单位按照《龙岩市自然资源局关于依法加强和规范测绘行业管理的通知》（龙自然资〔2020〕11号）要求，列入失信单位管理2年（自本通报下发之日起计算），管理期间，一是不予提供基础测绘成果，不予提供地理信息服务；二是不得进入“多测合一”测绘资质单位名录库，不得进入全市自然资源系统各类工作测绘单位名录库，已经进入这些名录库的单位应予以移除；三是不得承揽全市自然资源系统的各类业务工作；四是矿管部门拒收其提交的矿山交换图。

四、整改工作要求

各测绘单位应高度重视本次抽查中发现的问题，按照以下要求进行整改：

一要举一反三，全面整改。组成工作专班，对检查发现的问题，逐条逐项整改，直到合格为止。深入剖析出现问题的原因，从根本上抓好整改。举一反三，全面排查所有承接项目，通过检查找短板，积极整改，杜绝类似问题出现。

二要提高技术人员综合素质与业务水平。对业务骨干和各类工作人员进行有针对性的岗位培训与指导，提高相关岗位从

业人员的整体素质与业务能力。加强在法律、法规、技术规程和国家标准方面的学习应用。

三要切实加强三项制度的管理。要将测绘成果质量管理、档案管理、保密管理常态化与具体化，形成长效管理机制并有效落实运行。

四要切实提高保密意识。要在涉密地理信息生产、处理、存储、保管、提供、使用和销毁的各环节，严格保密管理，完善管理台账。要强化涉密人员保密管理，认真参加保密培训，提高保密意识，可组织人员通过福建省自然资源网络教育培训平台参加线上培训。

附件：1. 2021 年度测绘资质巡查结果统计表

2. 2021 年度测绘成果质量监督检查结果汇总表

3. 2021 年度测绘成果保密检查结果汇总表



抄送：福建省自然资源厅。

2021 年度测绘成果质量监督抽查结果汇总表

序号	被检单位	资质等级	抽检项目名称	质量等级
1	龙岩市宸铭测绘有限公司	丁级	监督检查期间已注销测绘资质	不予判定 (复查)
2	福建德泽建设有限公司	丙级	监督检查期间已注销测绘资质	不予判定
3	福建中徽环境科技有限公司	丙级	监督检查期间已注销测绘资质	不予判定
4	龙岩市辉达测绘服务有限公司	丙级	东环路东侧地块红线图项目地形图	批不合格
5	龙岩市完美测绘有限公司	丁级	武平县九期旧改安 4 安 5、宏祥华都周边市政管网提升工程	批合格
6	上杭县球真测绘有限公司	丁级	稔田镇楼岗新庄地形图	批合格
7	龙岩仪距测绘有限公司	丙级	永定区金丰酒厂及周边地块初中拟用地地形图	批合格
8	龙岩市城投测绘有限公司	丁级	龙岩二中高中部运动场改造项目地形测量	批合格

2021 年度测绘资质巡查结果统计表

序号	被巡查单位	资质等级	符合测绘资质等级 和业务范围标准情况	备注
1	福建旭东辰地质勘查有限公司	丙级	不予判定	已注销测绘资质
2	龙岩高岭土股份有限公司	丁级	不予判定	已注销测绘资质
3	龙岩市宸铭测绘有限公司	丁级	不予判定	已注销测绘资质(复查)
4	上杭金山城乡规划设计有限公司	丙级	合格	
5	福建尚尚工程管理有限公司	丙级	合格	
6	上杭县东辉测绘有限公司	丁级	合格	
7	福建省上杭县三维测绘有限公司	丁级	合格	
8	龙岩市盛兴测绘有限公司	丁级	合格	
9	龙岩市地信测绘服务有限公司	丙级	合格	
10	福建马坑矿业股份有限公司	丙级	合格	
11	福建安澜水利水电勘察设计有限公司	丙级	合格	
12	龙岩市辉达测绘服务有限公司	丙级	合格	

2021 年度测绘成果保密检查结果汇总表

序号	被检查单位	资质等级	测绘成果保密管理落实情况
1	上杭金山城乡规划设计有限公司	丙级	一般
2	龙岩市城投测绘有限公司	丁级	一般
3	龙岩市勘察测绘大队	甲级	较好
4	福建安澜水利水电勘察设计院有限公司	丙级	一般
5	龙岩大腾工程咨询有限公司	无	一般
6	福建省龙岩市城乡规划设计院	无	一般

